

BORING AND TEST DATA

地下水位：未達水位

鑽孔日期：112.02.04

[illegible]

BORING AND TEST DATA

地下水位：未達水位

鑽孔日期：112.02.05

[illegible]

BORING AND TEST DATA

地下水位：未達水位

鑽孔日期：112.02.05

[illegible]

BORING AND TEST DATA

地下水位：未達水位

鑽孔日期：112.02.05

樣 號	深 度 m	柱 狀 圖 Log	擊 數 N	地質說明 Description	分 類	顆粒分析			含 水 量 %	液 性 限 度 L.L	塑 性 指 數 P.I	單 位 重 t/m ³	孔 隙 比 e	比 重 Gs		
						礫 石	砂	粉 土 黏土								
S-1	1		48	0.00~4.30m 田填棕黃色砂	SF	--	--	--	NO	SAM	PLE	--	--	--		
S-2	2				SF	--	--	--	NO	SAM	PLE	--	--	--		
	3														>100	質粉土夾卵礫石、紅磚
	4															
S-3	5		11	4.30~5.50m田填棕黃色 砂質粉土夾少量卵礫石	ML	0	28.2	71.8	22.6	--	NP	1.88	0.73	2.66		
S-4	6				>100	6.90~8.00m 卵礫石 夾棕黃色粉土質中細砂	GP	--	--	--	NO	SAM	PLE	--	--	--
S-5	7	GP	--	--			--	NO	SAM	PLE	--	--	--			
	8															
	9			鑽探終止												
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															

說明

[illegible]

工程名稱

臺中市北屯區南興國民小學
第一期校舍新建工程

姜樂靜建築師事務所

臺中市西屯區臺灣大道二段902號3樓

TEL : 04-23152015

FAX : 04-23152017

EMAIL : leching@ms3.hinet.net

圖名

地質剖面示意圖 03

核准	比例 A1 : 1/ A3 : 1/
設計	日期
繪圖	核對
圖號 A1-08	張號 14

業務號